

СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии

Ирина В. Ж. Куркина

« 10 » апреля 2017



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

М.Б. Иткенин

« 10 » апреля 2017

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта социальной инфраструктуры

№ 4669

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры (далее - объект)

1.1.	Наименование объекта	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №29 Приморского района Санкт-Петербурга)		
1.2.	Адрес объекта	197227, Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом. 21, лит.А		
1.3.	Сведения о размещении объекта:			
1.3.1.	отдельно стоящее здание да	Этажей 1-2		1778,4 кв.м
1.3.2.	часть здания	нет	этажей (или на __ - __ этаже	кв.м
1.3.3.	наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да			336849,00 кв.м
1.4.	Год постройки здания 1977	последнего капитального ремонта – не было		
1.5.	Дата предстоящего планового капитального ремонта – не планируется			

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.	Наименование организации (полное юридическое наименование – согласно учредительным документам, краткое наименование)		
	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №29 Приморского района Санкт-Петербурга)		
1.7.	Юридический адрес организации	197227, Санкт-Петербург, пр. Испытателей, дом. 21, лит.А	
1.8.	Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)	Оперативное управление	
1.9.	Форма собственности (государственная, негосударственная)	государственная	
1.10.	Территориальная принадлежность (федеральная,	муниципальная	

	региональная, муниципальная)	
1.11.	Наименование вышестоящей организации	Администрация приморского района
1.12.	Адрес вышестоящей организации	197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83
1.13.	Телефон (812) 576-82-82	Факс (812) 576-82-82
1.14.	E-mail вышестоящей организации	tuprim@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1.	Вид деятельности (по ОКВЭД)	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)
2.2.	Виды оказываемых услуг (в соответствии с Уставом или положением об организации)	реализация образовательной программы дошкольного образования (с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому развитию); реализация дополнительных общеразвивающих программ; присмотр и уход за детьми;
2.3.	Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно)	На объекте с длительным пребыванием
2.4.	Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)	Дети от 2 до 7 лет
2.5.	Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением умственного развития)	нет
2.6.	Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность	390 человек в день
2.7.	Участие в ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)	нет
2.8.		

3. Состояние доступности объекта

3.1.	Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: от остановок общественного транспорта Серебристый бульвар	
3.1.1.	Расстояние от объекта до остановки	500 метров

	транспорта	
3.1.2.	Перекрестки: наличие (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером), отсутствие	Регулируемый перекрестки с таймером, нерегулируемый пешеходный переход
3.1.3.	Информация на пути следования к объекту: наличие (акустическая, тактильная, визуальная), отсутствие	отсутствие
3.1.4.	Перепады высот на пути: (есть, нет)	Есть перепады высот на пути движения
3.1.5.	Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках (да, нет)	Имеется съезд с пути пешеходного движения при пересечении проезжей части

3.2.	Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:
------	---

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Д-И (К, О, Г, У), ДУ-И (С)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д-И (К,О,Г,У), ДУ-И (С)
3	Вход (входы) в здание	ВНД-И (К), ДУ-И (О,С,Г,У)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	ВНД-И (К), ДУ-И (О,С,Г,У)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-И (К), ДУ-И (О,С,Г,У)
6	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (К), ДУ-И (О,С,Г,У)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В

<*> - указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушениями в умственном развитии)** – доступно полностью избирательно (указать категорию МГН); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И (К, О, С, Г, У)** – доступно частично избирательно (указать категорию МГН); **ДУ** – доступно условно; **ВНД** – временно недоступно.

3.3.	Итоговое заключение о состоянии доступности объекта
	Объект не доступен для инвалидов передвигающихся на кресле-коляске, доступен условно для категорий инвалидов О,С,Г,У с сопровождением.

4. Управленческие решения

- 4.1 Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ) <*>
1	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	В соответствии с рекомендациями по адаптации объекта (Приложение 2)
2	Территория, прилегающая к зданию (участок)	В соответствии с рекомендациями по адаптации объекта (Приложение 2)
3	Вход (входы) в здание	В соответствии с рекомендациями по адаптации объекта (Приложение 2)
4	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путь эвакуации)	В соответствии с рекомендациями по адаптации объекта (Приложение 2)
5	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	В соответствии с рекомендациями по адаптации объекта (Приложение 2)
6	Санитарно-гигиенические помещения	В соответствии с рекомендациями по адаптации объекта (Приложение 2)
7	Система информации и связи (на всех зонах)	В соответствии с рекомендациями по адаптации объекта (Приложение 2)
8	Все зоны и участки	В соответствии с рекомендациями по адаптации объекта (Приложение 2)

<*> - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2	Период проведения работ
	в рамках исполнения (указывается наименование документа, программы, плана)
4.3	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации (оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности))
	В соответствии с рекомендациями по адаптации объекта (Приложение 2)
4.4	Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» 02.04.2017 по адресу:
	http://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/osi/obj.htm?id=4669@dsObjectsSISpr

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения (Приложение 1) от «02» апреля 2017 г.
2. Рекомендации по адаптации объекта (Приложение 2)


Приложение 2



Рекомендации по адаптации объекта

обеспечение нормативных требований по созданию доступной среды для лиц с ограниченными жизнедеятельности в СПб ГБДОУ детский сад №29 Приморского района на 2014 - 2020 год/годы


находящегося по адресу: 197227, Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д.21, Литер А, Приморский район Санкт-Петербурга



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ПО ВАРИАНТУ «В» (ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В УРОВНЕ 1-ГО ЭТАЖА)


№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)				
1.1	Вход на территорию	Оборудовать вход на участок (калитку) доступными для МГН элементами информации об объекте (визуальными, акустическими, тактильными)	Текущий ремонт	до 01.01.2018	Доступен условно всем
					

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
1.2	<p>Пути движения на территории</p> 	<p>Разработать систему информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН по территории объекта</p>		01.06.2018	Доступен полностью всем
2.	Вход в здание №2 (альтернативное решение для оборудования главного входа)				
2.1	<p>Вход в здание №2 (на плане, путь эвакуации) адаптировать для маломобильных групп населения</p> 	<p>Рассмотреть возможность реконструкции входа №2 и тамбура, примыкающего к входу №2 (как главный вход)</p>		<p>90 2020г</p>	Доступен полностью всем

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
		Привести размеры ширины проступи наружной лестницы в соответствие с нормативными требованиями, не менее 0,35-0,4 м		до 2020 г.	
		Оборудовать поручнями на высоте 0,9 м, предусмотреть завершение поручня длиннее марша лестницы не менее 0,3 м		до 2020 г.	
		Выделить цветом или фактурой краевые ступени		до 2020 г.	
2.2	Пандус, дублирующий наружную лестницу входа №2	Продублировать наружную лестницу входа №2 пандусом		до 2020 г.	Доступен полностью всем
		Оборудовать пандус поручнями на высоте 0,7 и 0,9 м при ширине между поручнями не более 0,9-1,0, завершение горизонтальной части поручня длиннее наклонной части пандуса не менее 0,3 м, сделать завершение горизонтальной части поручня не травмоопасным		до 2020 г.	


№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
2.3	Входная площадка входа №2	Предусмотреть маркировку цветом или текстурой относительно прилегающей поверхности		до 2020г	
2.4	Двери на входе №2, в том числе тамбурные	Предусмотреть размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м, площадка под навесом, укрытием устанавливается заданием на проектирование. Пороги у всех дверей, в том числе у дверей с противопожарной функцией привести в соответствие с нормативными требованиями, высота одного элемента порога не более 0,014 м		до 2020г	Доступен полностью всем
				01.01.2019	Доступен полностью всем


№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	<p>2</p> 	3	4	5	6
2.5	<p>Входной тамбур входа №2</p> 	<p>Предусмотреть смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Обозначить символом входа, доступного для МГН</p>		<p>90 АДВВ2</p>	<p>Доступен ПОЛНОСТЬЮ ВСЕМ</p>
		<p>Ширина тамбура не менее 1,5 при глубине не менее 2,3</p>			


№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
		Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина провета их ячеек не более 0,013 м., диаметр круглых ячеек не более 0,018 м.			
3.	Пути движения внутри здания, в том числе пути эвакуации				
3.1	Коридор 1-го и 2-го этажа	Предусмотреть тактильные предупреждающие указатели на участках пола: перед дверными проемами на расстоянии 0,6 м, перед входами на лестницы на расстоянии не менее 0,6 м, перед поворотом коммуникационных путей не менее 0,6 м			Доступно условно всем ширина коридора 1-го этажа 1,33 м.
					


№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	<p>Ширина не менее 0,9 м</p> <p>Пороги у всех дверей, в том числе у дверей с противопожарной функцией привести в соответствие с нормативными требованиями, высота одного элемента порога не более 0,014 м</p> <p>Предусмотреть контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка)</p> <p>Предусмотреть визуальную информацию в коридоре, на пути движения МГН о местах получения услуги. Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания.</p>			Доступно полностью всем

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
3.3	Лестница с 1-го по 2-й этаж	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручня, поручни должны быть не прерывными по всей его длине			Доступно О,С,Г,У
		Предупредительные полосы об окончании перил			
3.4	Пути эвакуации (вход №1 на плане)	Верхние и нижние ступени в каждом марше должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте или на них наклеены световые ленты. Наличие эвакуационных знаков пожарной безопасности, указателей направления к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу.			Доступно О,С,Г,У



№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	<p data-bbox="463 2146 493 2190">2</p> 	<p data-bbox="463 1352 493 1396">3</p> <p data-bbox="691 999 946 1749">Пороги у всех дверей, в том числе у дверей с противопожарной функцией привести в соответствие с нормативными требованиями, высота одного элемента порога не более 0,014 м</p>	4	5	6
4.	Зоны целевого назначения				
4.1	Кабинет для приема посетителей на первом этаже				Доступно УСЛОВНО ВСЕМ

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	<p data-bbox="468 2146 500 2190">2</p> 	<p data-bbox="468 1352 500 1396">3</p> <p data-bbox="606 999 1032 1749">Предусмотреть кабинет для приема посетителей в уровне 1-го этажа, площадью не менее 12 кв.м., поверхность стола для приема посетителей не менее 0,8 м от уровня пола, ширина рабочего фронта стола у места получения услуги не менее 1,0 м. Предусмотреть место для разворота на кресле коляске 1.4мх1,4м</p>	<p data-bbox="468 837 500 882">4</p>	<p data-bbox="468 588 500 632">5</p>	<p data-bbox="468 323 500 367">6</p> <p data-bbox="744 220 893 455">площадь помещения 8 кв.м.</p>
4.2	<p data-bbox="1361 2072 1393 2572">Актовый зал на 2-м этаже</p> <p data-bbox="1574 2160 1606 2572">1-й вариант адаптации</p>	<p data-bbox="1149 1043 1298 1749">Предусмотреть информационную мнемосхему (тактильную схему расположения служебных помещений)</p> <p data-bbox="1468 1029 1723 1749">Рассмотреть возможность (при необходимости) проведение культурно-массовых мероприятий для посетителей (родителей, родственников и др.) в помещении в уровне первого этажа.</p>			<p data-bbox="1330 220 1425 455">Доступно условно ВСЕМ</p>

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
	2-й вариант адаптации	Покупка оборудования: сменная кресло-коляска и скаломопиль для обеспечения доступности 2-го этажа с посторонней помощью			
5.		Санитарно-гигиенические помещения			
5.1	Туалетная кабина в уровне первого этажа	Предусмотреть помещение для оборудования туалетной кабины размером не менее 1,65x1,8			Доступно условно К,О,С,Г,У Размер существующей туалетной кабины 1,6x0,86
		Предусмотреть пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной не менее 0,75 м., опорные поручни, крючки для одежды, систему тревожной сигнализации, обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным на высоте 1,35 м. Ширину дверного проёма 0.9м			

№ п/п	Наименование и фото зоны	Наименование мероприятия	Виды ремонта ОСИ, виды других работ	Сроки исполнения мероприятий	Ожидаемый результат по состоянию доступности ОСИ
1	2	3	4	5	6
6.	Система информации на объекте				
		Оборудовать вход на участок, территорию объекта, здание доступными для МГН элементами информации об объекте (визуальными, акустическими, тактильными)		до 01.01.2018	Доступно полностью всем

Ожидаемый результат по состоянию доступности объекта после выполнения работ по адаптации _____

Период проведения работ _____

Для принятия решения требуется:

Согласование работ _____
 техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации _____
 согласование с вышестоящей организацией _____
 согласование с общественной организацией инвалидов _____
 другое _____

ПРИЛОЖЕНИЯ: результаты обследования объекта, фото